

## 1. Preparación de la Superficie


### a) Lugar de trabajo

Asegúrese de disponer un lugar amplio donde pueda aplicar correctamente el producto.

Se recomienda aplicar en formaletas secas, para que el exceso de agua no interfiera con el desempeño del desmoldante.

### b) Prepare la superficie de aplicación

Verifique que el encofrado este limpio, seco, libre de polvo, aceite, cal y otros contaminantes, especialmente de residuos de concreto viejo y desmoldante de aplicaciones anteriores. Si son formaletas metálicas deberán estar libres de óxido.



\*Tenga en cuenta que la temperatura ambiente y el tipo de superficie influye en la aplicación.

## 2. Métodos de Aplicación

Seleccione el método de aplicación de acuerdo a la referencia de desmoldante y asegúrese que el equipo este limpio y en buenas condiciones para garantizar una buena aplicación.



	Rodillo	Brocha	Trapera	Aspersor
<b>SUPREME</b>				
<b>PRIME</b>				
<b>MAX</b>				
<b>3X1</b>				



## 3. Preparación y Aplicación del Producto

### a) Incorpore el producto

**Desmoldantes Supreme, Prime y Max:** Antes de extraer el producto de su empaque original incorpore correctamente con un mezclador limpio, agitando por 5 minutos antes de la aplicación, hasta que el producto luzca completamente uniforme.




Remover

Listos para usar



**Desmoldante 3x1:** Tome 1 parte del desmoldante y dilúyalo en 3 partes de agua.


**Ejemplo:** por cada galón de desmoldante, agregue 3 galones de agua y agite vigorosamente por 5 minutos.



Producto


Agua

Diluíble hasta en  
3 partes de agua



### b) Aplique

- Aplique el producto cubriendo toda la superficie de la formaleta y evite los excesos.
- En formaletas de madera aplique una capa adicional para asegurar el cubrimiento de todos los poros.



Cubra toda la superficie para un correcto desempeño del producto



## Recomendaciones después de uso

1. Después de usar el producto limpie correctamente los equipos de aplicación.
2. Los Desmoldantes GLASST no afectan el puente de adherencia para los acabados posteriores de aplicación como revoque, estucado, pintura u otros.
3. El producto está diseñado para resistir periodos de exposición a la intemperie (varía según la referencia)
4. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco, alejado de fuentes de calor. No permita la congelación.
5. Luego de abrir el empaque del producto, este se puede almacenar hasta por 6 meses dependiendo de las condiciones del ambiente. En el caso del Desmoldante 3x1, se recomienda aplicar antes de 3 meses luego de su dilución.